

**Exercice N° 01 : (04 pts)**

Pour modéliser et simuler la machine électrique idéalisée, plusieurs hypothèses simplificatrices sont à admettre. Telles que : **(quatre réponses au choix), (1 pt) pour chaque réponse.**

- ✓ Machine à deux armatures (stator+rotor) à entrefer d'épaisseur uniforme (constant).
- ✓ Le bobinage est réparti de manière à donner une f.m.m. sinusoïdale s'il est alimenté par des courants sinusoïdaux.
- ✓ Régime non saturé, le phénomène d'hystérésis et les courants de Foucault en plus l'effet de peau sont négligés.
- ✓ Haute perméabilité magnétique ce qui implique un potentiel magnétique uniquement dans l'entrefer.
- ✓ Chaque armature contient un bobinage triphasé dont la résistance ne varie pas avec la température.
- ✓ chaque phase est caractérisée par sa bobine équivalente
- ✓ Les composantes homopolaires sont nulles.

0.5

**Exercice N° 02 : (04 pts)**

Trois vecteurs ( $V_1, V_2, V_3$ ) composent un système en 3D équilibré, espacé de  $120^\circ$ .

1. les trois vecteurs forment un système triphasé équilibré, alors :  $V_1 + V_2 + V_3 = 0$

2.  $V_\alpha = f(V_1, V_2, V_3)$  et  $V_\beta = f(V_1, V_2, V_3)$  : (sens antihoraire)

$$V_\alpha = V_1 \cos 60 + V_2 \cos 180 + V_3 \cos 60 = \frac{1}{2}V_1 - 1 \cdot V_2 + \frac{1}{2}V_3 \quad \text{0.5}$$

$$V_\beta = V_1 \sin 60 + V_2 \sin 180 + V_3 \sin 300 = \frac{\sqrt{3}}{2}V_1 + 0 \cdot V_2 - \frac{\sqrt{3}}{2}V_3 \quad \text{0.5}$$


La matrice de passage du 3D au 2D est :

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \quad \text{0.5}$$

3. ce passage est effectué pour simplifier le modèle donné et minimiser le temps de calcul 0.5

4. **Clark** : conserve l'amplitude. 0.5

**Concordia** : conserve la puissance. 0.5



**Exercice N° 03 : (12 pts)**

1/ a/  $x$  par rapport au stator (S) est :  $\bar{x}^{(s)} = x.e^{j\theta_{obs}}$  (1) 0.5

b/ Dans le référentiel tournant (C):  $\bar{x}^{(C)} = x.e^{j\theta_T} = x.e^{j(\theta_{obs} - \theta_s)}$  (2) 0.5

du schéma on a :  $\theta_T = \theta_{obs} - \theta_s$

c/ Passage du (S) au (C) : (1) / (2)  $\Rightarrow \frac{\bar{x}^{(s)}}{\bar{x}^{(c)}} = \frac{x.e^{j\theta_s}}{x.e^{j(\theta_T)}}$  ;

$\frac{\bar{x}^{(s)}}{\bar{x}^{(c)}} = \frac{e^{j\theta_{obs}}}{e^{j(\theta_{obs} - \theta_s)}} = e^{j\theta_s} \Rightarrow \bar{x}^{(s)} = \bar{x}^{(c)}.e^{j\theta_s}$  0.5

2/ a/ l'équation au tension : sur le stator on a :  $\bar{v}_s^{(s)} = R_s \bar{i}_s^{(s)} + \frac{d\bar{\varphi}_s^{(s)}}{dt}$  ; appliquons la relation 1.(c) sur cette équation on aura :

$\bar{v}_s^{(c)}.e^{j\theta_s} = R_s \bar{i}_s^{(c)}.e^{j\theta_s} + \frac{d(\bar{\varphi}_s^{(c)}.e^{j\theta_s})}{dt} = R_s \bar{i}_s^{(c)}.e^{j\theta_s} + e^{j\theta_s} \frac{d(\bar{\varphi}_s^{(c)})}{dt} + j \frac{d(\theta_s)}{dt} e^{j\theta_s} \bar{\varphi}_s^{(c)}$

~~$\bar{v}_s^{(c)}.e^{j\theta_s} = R_s \bar{i}_s^{(c)}.e^{j\theta_s} + e^{j\theta_s} \frac{d(\bar{\varphi}_s^{(c)})}{dt} + j \frac{d(\theta_s)}{dt} e^{j\theta_s} \bar{\varphi}_s^{(c)}$~~ , avec  $\frac{d(\theta_s)}{dt} = \omega_s$

$\bar{v}_s^{(c)} = R_s \bar{i}_s^{(c)} + \frac{d(\bar{\varphi}_s^{(c)})}{dt} + j \bar{\varphi}_s^{(c)}$  0.5

Et on peut écrire :  $\bar{v}_s = R_s \bar{i}_s + \frac{d(\bar{\varphi}_s)}{dt} + j \bar{\varphi}_s$

Pour le flux , sur le stator :  $\bar{\varphi}_s^{(s)} = L_s \bar{i}_s^{(s)} \Rightarrow$  sur (C)  ~~$\bar{\varphi}_s^{(c)}.e^{j\theta_s} = L_s \bar{i}_s^{(c)}.e^{j\theta_s}$~~

et :  $\bar{\varphi}_s^{(c)} = L_s \bar{i}_s^{(c)}$  on peut écrire :  $\bar{\varphi}_s = L_s \bar{i}_s$  0.5

b/ on voit que le flux est invariant quelque soit le repère. 0.5

c/ les composantes des équations sur (d,q) :

$v_{sd} = R_s i_{sd} - \omega_s \varphi_{sq} + \frac{d\varphi_{sd}}{dt}$  0.5

$v_{sq} = R_s i_{sq} + \omega_s \varphi_{sd} + \frac{d\varphi_{sq}}{dt}$  0.5

$\varphi_{sd} = L_{sd} i_{sd}$  0.5

$\varphi_{sq} = L_{sq} i_{sq}$  0.5

d/ La puissance absorbée en biphasé :

0.5  $v_d \cdot i_d = (R i_d + \frac{d\varphi_{sd}}{dt} - \omega_s \varphi_{sq}) \cdot i_d$  et  $v_q \cdot i_q = (R i_q + \frac{d\varphi_{sq}}{dt} + \omega_s \varphi_{sd}) \cdot i_q$  0.5

$P_a = v_d \cdot i_d + v_q \cdot i_q = (R i_d + \frac{d\varphi_{sd}}{dt} - \omega_s \varphi_{sq}) \cdot i_d + (R i_q + \frac{d\varphi_{sq}}{dt} + \omega_s \varphi_{sd}) \cdot i_q$  0.5

e/ La puissance électromagnétique en biphasé :

$P_e = P_a - P_{joule} = P_a - R i_d^2 - R i_q^2 = (\frac{d\varphi_{sd}}{dt} - \omega_s \varphi_{sq}) \cdot i_d + (\frac{d\varphi_{sq}}{dt} + \omega_s \varphi_{sd}) \cdot i_q$

$$P_e = \frac{d\varphi_{sd}}{dt} \cdot i_d - \omega_s \varphi_{sq} \cdot i_d + \frac{d\varphi_{sq}}{dt} \cdot i_q - \omega_s \varphi_{sd} \cdot i_q$$

$$P_e = \left( \frac{d\varphi_{sd}}{dt} \cdot i_d + \frac{d\varphi_{sq}}{dt} \cdot i_q \right) - (\omega_s \varphi_{sq} \cdot i_d - \omega_s \varphi_{sd} \cdot i_q)$$

1.00

f/ L'expression :  $\left( \frac{d\varphi_{sd}}{dt} \cdot i_d + \frac{d\varphi_{sq}}{dt} \cdot i_q \right)$  correspond à la puissance transitoire.

Il reste donc :  $P_e = C_e \Omega = -(\omega_s \varphi_{sq} \cdot i_d - \omega_s \varphi_{sd} \cdot i_q)$ , avec  $\Omega = \frac{\omega_s}{p}$  vitesse angulaire mécanique.

ce qui donne, finalement, la formule du couple :  $C_e = \frac{P_e}{\Omega}$

0.5

0.5

$$C_e = \frac{P_e}{\Omega} = \frac{\omega (\varphi_{sd} \cdot i_q - \varphi_{sq} \cdot i_d)}{\omega/p} = p(\varphi_{sd} \cdot i_q - \varphi_{sq} \cdot i_d) = p(L_{sd} i_{sd} \cdot i_{sq} - L_{sq} \cdot i_{sq} \cdot i_{sd}) = p i_{sd} \cdot i_{sq} (L_{sd} - L_{sq})$$

g/ le couple électromagnétique :  $C_e = p \Im m(\bar{i}_s \cdot \bar{\varphi}_s^*) = p(\varphi_{sd} \cdot i_q - \varphi_{sq} \cdot i_d) = p i_{sd} \cdot i_{sq} (L_{sd} - L_{sq})$

0.5

h/ les formule sont identiques.

3/ la vitesse de la machine :  $J \frac{d\Omega}{dt} = C_{em} - C_r - f_v \Omega \Rightarrow \Omega = \frac{C_e - C_r}{J \cdot S + f}$

0.5

4/ le schéma fonctionnel de la machine :

2.50

